

Nr.3666/18.07.2022

APROBAT,

Președinte CJSU HARGHITA

Prefect,

PETRES Șandor



PROPUN SPRE APROBARE,

**INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII
DE URGENȚĂ "OLTUL" AL JUDEȚULUI
HARGHITA**

**PREȘEDINTE
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA**

Csaba BORBOLY

**Imputernicit - Inspector Șef II
Colonel Luca ADRIAN**



Către:

- **MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR**
- **A.N.A.R.**
- **A.B.A. OLT**
- **S.G.A MUREȘ**
- **INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ OLTUL AL JUDEȚULUI HARGHITA**
- **INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL HARGHITA**
- **CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA**
- **INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII HARGHITA**

RAPORT DE SINTEZĂ

privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase în jud. Harghita în data de 03.07.2022 respectiv 05.07.2022

1. Evoluția fenomenelor hidrometeorologice:

În urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase care au avut loc în județul Harghita în data de **03.07.2022 respectiv 05.07.2022**, cantitățile mari de precipitații căzute au condus la activarea torenților, scurgeri importante de pe versanți și din aceste cauze au fost afectate drumul județean DJ 138 B, drumuri comunale, străzi, provocând pagube însemnate în localitățile Cozmeni și Vârșag.

În data de 05.07.2022 pe raza comunei Vârșag drumul județean DJ 138 B pe un sector de cca. 6 km în urma scurgerilor de pe versanți a fost afectat prin margini de asfalt rupte și fisurate respective acostament spălat, tasat și rupt.

În intervalul de diagnoză au fost în vigoare următoarele atenționări meteorologice și avertizări hidrologice emise de către Administrația Națională de Meteorologie și de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor:

- Avertizare Hidrologica cod **Galben** nr. 2/03.07.2022 emis de către INHGA
- Avertizare Meteorologica cod **Portocaliu** nr.192/05.07.2022 emis de către ANM

2. Organizarea și desfășurarea acțiunilor operative de apărare :

În urma avertizărilor meteorologice și hidrologice primite, personalul SGA Harghita, a monitoriza evoluția evenimentelor pentru a stabili zonele unde se impun intervenții pe cursurile de apă în vederea asigurării secțiunii de scurgere. Având în vedere că evenimentele s-au produs mai ales în zona de munte a județului, nu s-au înregistrat creșteri de debite pe cursurile de apă, deaceea nu a fost nevoie intervenția echipelor din cadrul SGA Harghita respective SGA Mureș.

Sistemul de Gospodărire a Apelor Harghita se află în permanentă legătură cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Oltul al Județului Harghita, informațiile transmițându-se reciproc, în vederea prevenirii și evitării unor eventuale efecte negative ale precipitațiilor.

Serviciile voluntare împreună cu CLSU-rile din localitățile afectate au acționat pentru evacuarea apelor din pivnite cu ajutorul motopompelor, curățirea străzilor de aluviuni, decolmatarea șanțurilor cu buldoexcavatorul.

3. Efectele fenomenelor hidrometeorologice, poluărilor accidentale-pagube fizic și valoric:

Comisiile numite prin **Ordinul Prefectului Județului Harghita nr. 231/2022 respectiv 232/2022** au întocmit procesele verbale privind constatarea și evaluarea pagubelor în urma fenomenelor meteorologice periculoase după cum urmează:

1. PV nr. 2860 / 11.07.2022 – com. Cozmeni.pdf
2. PV nr. 1921 / 12.07.2022 – com. Vârșag.pdf

Nr. crt	Bazin hidrografic (ord.I), municipiul, orașul, comuna/ /localități aparținătoare	Curs de apă pe fiecare comună și localitate aparținătoare	Pagube estimate				Cauzele afectării pe fiecare localitate în parte
			Denumire	U.M	Fizic	Valoric estimat pentru refacere (mii lei)	
0	1	2	3	4	5	6	7
	B.H.OLT						
1	UAT Cozmeni Cod Siruta: 86446		Data producerii fenomenului: 03.07.2022				
	Loc. Cozmeni	-		nr.	1	1	Scurgeri

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ HARGHITA

Sistemul de Gospodărire a Apelor Harghita

Str. Progresului, nr. 16, cod 530240, Miercurea Ciuc, Harghita, ROMÂNIA,

Tel: 0266 372004; Fax: 0266 315677, e-mail: dispecerat.hr@dao.rowater.ro

Cod Siruta: 85813	Casă/Locuintă , din care:					de pe versanți	
		distruse		0	0		
		avariate		0	0		
		Inundate (pivnițe)		1	1		
		strada	km	0.65	9.1		
		DC	km	4.1	263		
Loc. Lazaresti Cod Siruta: 85822	strada	km	0.35	4.5			
		DC	km	1.2	125		
B.H.MUREȘ							
2	UAT Vârșag Data producerii fenomenului: 05.07.2022						
Cod Siruta: 86311							
Loc. Vârșag Cod Siruta: 86320	-	DJ 138 B	km			Scurgeri de pe versanți	
				6	3000		
Total județ pagube estimate						TOTAL VALORIC (mii lei)	
TOTAL JUDEȚ Harghita	Denumire	U.M	Fizic	Valoric estimat pentru refacere (mii lei)	3402,6		
	Nr.total U.A.T. afectate: 4						
	Nr. total de localități afectate: 6						
	Casă/Locuintă	nr.	0	0			
	distruse		0	0			
	avariate		0	0			
	inundate		1	1			
	Drum Comunal	km.	5,3	388			
	Străzi	km.	1	13,6			
	DJ	Km.	6	3000			

4. Comportarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor

Situația construcțiilor hidrotehnice afectate de viituri

Denumire constructiei/detinator	Valoare (mil.lei)	Propuneri de surse financiare pt refacere
Nu este cazul		

5. Concluzii și aprecieri

- Curățirea șanțurilor și rigolelor în localități
- Repararea a drumurilor comunale, a străzilor respectiv a drumului județean afectate de scurgeriile de pe versanți.

Șef Grup de Suport Tehnic

Director S.G.A. Harghita,

Ing. Kristo Hugo

